

## Thermomètre - Hygromètre avec indication de la zone de confort hygrométrique

- Idéal pour la surveillance de l'humidité et de la température dans les appartements, bureaux
- Affichage de la valeur maximum et minimale de l'humidité
- Affichage de la valeur maximum et minimale de la température
- Boitier ABS. Possibilité de l'accrocher au mur ou debout



Indicateur de la zone de confort

zone rouge : 0% à 40% HR

zone jaune : 41% à 47% HR

zone verte : 48% à 55 % HR

zone turquoise; 56% à 65% HR

zone bleu foncé : 66 % et plus

### Données techniques:

	Température	Humidité
Gamme de mesure	0 - 49.9°C	10 à 99% HR
Résolution	0.1°C	1 % HR
Précision	± 1 ° C	±5% HR
Batterie	2 x 1.5 volts AAA	
Durée de vie des piles	10000 heures	
Affichage LCD	LCD personnalisé	
Poids	150 g	
dimensions	20 x 100 x 110 mm	