

Thermomètre de Référence ou Reference Plus grande précision $\pm 0.05\text{ }^{\circ}\text{C}$

- **Résolution $0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$**
- **Grande précision $\pm 0.05\text{ }^{\circ}\text{C}$**
- **Fonction mémoire max/min-hold (Reference Plus)**
- **Gamme de température -199.99 à $199.99\text{ }^{\circ}\text{C}$**
- **Certificat de calibration UKAS 5 points inclus**

Le thermomètre Reference est un instrument PT100 d'une grande précision livré avec un certificat de calibration 5 points UKAS. Chaque certificat indique les déviations aux points standards soit à $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, 0 , 40 , 70 et $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. D'autres points peuvent être demandés (prix en option). Le thermomètre Reference est idéal pour comparer la précision de vos autres thermomètres. Le thermomètre se compose d'un bouton on/off avec les indications «batterie faible et open circuit err lorsqu'elles se justifient, d'un bouton max/min et hold (Reference Plus). Le thermomètre est livré avec une sonde permanente haute précision avec capteur 1/10th DIN PT 100. La sonde mesure $\varnothing 3.3 \times 130\text{ mm}$ et la longueur du câble PVC est de 1m.



Reference
(CH222-055)

En option, housse de protection en silicone



Reference Plus
CH222-063

Données techniques:

	Reference (ref CH222-055) et Reference Plus (ref CH222-063)
Gamme de mesure	-199 à $199.9\text{ }^{\circ}\text{C}$
Résolution	$0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$
Précision	$\pm 0.05\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-30 à $150\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-50 à $200\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Batterie	3 x 1.5 volts AAA
Durée de vie des piles	2000 heures
Type de capteur	PT 100 1/10th DIN
Affichage LCD	10 mm LCD
Dimensions	25 x 56 x 128 mm
Poids	210 grammes
Calibration	certificat de calibration UKAS 5 points inclus